

補修工程 ⑥




貼り込み後、根太合わせの墨つけ




木ビスの打ち込み



ラインに合わせてぶビス穴開け



打ち込み完了



木タボでビス穴をきれいに塞ぐ