

補修工程 ①



補修前点検で修繕箇所の入念なチェック




大きく裂けた床材



新規のボールアンカーの設置箇所の特定制量




グラつきのあるボールアンカー器具と床



鉄棒アンカーの脇に空いたキズ穴



引きずりによるダメージ痕



危険なフローア材の欠損