

補修工程 ⑦



サンダー掛けで表面を研磨(ステージ部)



自走式のサンダー機



1回目のサンダー掛け



併走式のサンダー機



平行して昇降口の床補修



際は手仕事でサンダー掛け



黒チョークで2回目のサンダー厚を確認