


補修工程 ①




今回の現場は、公立高等学校の汎用体育館フロアです。損傷の激しい部分65%相当の床材全面交換と新ルールに合わせたライン引きまでのフロア再生工事です。
工期はおよそ30日間です。

改修前点検で修繕箇所の入念なチェック



フロア床材の剥離に着手



接合材・器具パネルを除去した剥離前のフロア状態



床材取り付けボルトは1本ずつ除去



丁寧に剥離を進めます



総掛かりの作業になります